



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนอำนวยการ โทร ๕๑๐๓

ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ ๒๐๕๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัย

เรียน ผู้อำนวยการส่วนฯ ทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์
หัวหน้าโครงการฯ ทุกโครงการ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/ ๔๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัย มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ http://new.forest.go.th/psdg_forest/ ในหัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร

(นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ส่วนอำนวยการ โทร. ๕๑๐๓



ที่ ทส.๑๖๑๐.๑/๒๐๕๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัย

เรียน ผู้อำนวยการส่วนฯ ทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ฯ ทุกศูนย์
หัวหน้าโครงการฯ ทุกโครงการ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส.๑๖๑๑.๗/๔๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัย มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ http://new.forest.go.th/psdg_forest/ ในหัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร


(นายพิชญพงษ์ สมิติพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


5.๓.๑.๖๓
(นายสมชาย จามาศรี)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
รับ...
คืน...
ตรวจ...




บันทึกข้อความ

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

เลขรับ 4027

วันที่ 30 ก.ค. ๒๕๖๓

เวลา

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ โทร.๐๒๕๖๑๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๑๑

ที่ ทส.๑๖๐๑.๗/ ๕๖๐๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันสูงลมเสริมความปลอดภัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ส่วนอำนวยการ
เลขรับ ๒๐๑๑
วันที่ 30 ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา

สำนักบริหารกลางขอส่งสำเนาหนังสือบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันสูงลมเสริมความปลอดภัย รถยนต์รุ่น นิสสัน นาวาร่า ที่ผลิตในช่วง ปี ๒๐๐๖-๒๐๑๔ หมายเลขตัวถังรถ MNTVCUD๔๐Z๐๐๒๑๕ [RT๐๓๗] มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวุฒิพันธ์ จูจันทร์โชติ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ศบ ศบ.ฮันตรา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฉกพร
30 กค ๖๓
(นางสาววราภรณ์ มากสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

คุณนิพนธ์
- นิสสัน

๕ ส.ค. ๒๕๖๓
(นายสิชล เสือปรารงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



ฝ่ายทะเบียนพัสดุ

สำนักงานพัสดุ

รับที่ 423

รับที่ 3670

วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓
10.12น.

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา 14.54

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

64 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 22 ตำบลศรีราชา-ศรีราชาใหญ่
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทร. +66 (0) 2401 9800 (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
1-800-900-500 (ต่างจังหวัด)
www.nissan.co.th

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรียน สำนักงาน กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขตัวถัง MNTVCUD40Z0002115 [RT037]

กรมป่าไม้
รับที่ 27998
วันที่ 15 ก.ค. 2563
เวลา 16.29

เรื่อง เรียนเชิญนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนชุดสร้างแรงต้านดงลมเสริมความปลอดภัย

ด้วยบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถยนต์ "นิสสัน" จะสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสอดคล้องกับความปลอดภัยของท่าน

สาเหตุของการเรียนเชิญท่านเจ้าของรถ

บริษัทฯ ได้รับรายงานจากผู้ผลิตดงลมเสริมความปลอดภัยว่าอาจมีการรั่วของซิลในชุดสร้างแรงต้านภายในรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ความชื้นเข้าไปในระบบการทำงานและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดงลมด้านผู้ขับซึ่งอาจมีการพองตัวผิดปกติและมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ซึ่งรถยนต์รุ่น นิสสัน นาวาร่า ที่ผลิตในช่วง ปี 2006-2014 อยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การดำเนินการของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์รถยนต์นิสสัน บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบดงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้ขับขี่ได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยหากตรวจสอบพบว่ารถยนต์ของท่านยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดดงลมเสริมความปลอดภัย บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำในการปฏิบัติของท่านเจ้าของรถ

ขอให้ท่านนำรถยนต์เข้ารับการบริการเปลี่ยนชุดดงลมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า กับศูนย์บริการตั้งมีรายชื่อปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษา เพื่อให้บริษัทฯ และศูนย์บริการได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งการตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ขึ้นอยู่กับตารางการนัดหมายของศูนย์บริการแต่ละแห่ง

อนึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ และตรวจสอบหมายเลขตัวถังได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านท้ายของจดหมาย

คำแนะนำหากท่านเจ้าของรถมีข้อสงสัย

หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นิสสัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2401-9800 (สำหรับกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-900-500 (โทรฟรี) สำหรับต่างจังหวัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นิสสันมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์นิสสัน และขอภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้



ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายรับประกันคุณภาพและบริการ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ

ตรวจสอบหมายเลขตัวถัง