


- ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๘ มีภาพความก้าวหน้าประจำเดือน ดังนี้



ภาพแสดง งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง โซน C



ภาพแสดง งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง โซน E



ภาพแสดง งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง โซน AB




ภาพแสดง งานสำรวจภูมิประเทศ โซน AB




ภาพแสดง งานสำรวจภูมิประเทศ โซน F



ภาพแสดง งานสำรวจภูมิประเทศ โซน E



ภาพแสดง การจัดทำสำนักงานชั่วคราวแห่งที่ ๑



ภาพแสดง การจัดทำรั้วชั่วคราวกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ,สำนักงานชั่วคราว